



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



RELATO DE VISTORIA

Nº Processo: 94708/2024
Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
Telefone: (27) 3232-1600
RG Imóvel: 102631
Ração Social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO E.S
Nome: CRC - ES
Logradouro: Rua Amélia da Cunha Ornelas **Número:** Número: 30/2850
Complemento:
Bairro: BENTO FERREIRA **Município:** VITORIA
Referência: Em frente ao antigo CIRETRAN. Tel:3232-1622. Falar com Maria Tessaro ou Renata Mazzoco.
Projeto: 4661-001

Nos termos da Lei nº. 9.269, de 21 de julho de 2009, regulamentada pelo decreto nº. 2.423-R, de 15 de Dezembro de 2009, e demais normas das medidas de segurança contra incêndio e pânico, foram verificadas as seguintes irregularidades:

null

Medida de SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Irregularidade:	Observação:
#A.19-6.4: DOCUMENTAÇÃO - ART/RRT Exigir que toda a ART/RRT possua no campo OBSERVAÇÕES a seguinte descrição: As manutenções e serviços de Iluminação de Emergência foram executados conforme NT 13 do CBMES.	

Medida de SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

Irregularidade:	Observação:
#A.29-4.4: Documentação - ART / RRT Exigir que toda a ART/RRT possua no campo OBSERVAÇÕES a seguinte descrição: As manutenções e serviços realizados do Sistema de Alarme de Incêndio foram executados conforme NT 17 do CBMES e NBR 17.240;	

Medida de SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES

Irregularidade:	Observação:
30 - Nota fiscal de compra ou de manutenção.	
31 - Relatório de Inspeção.	

Medida de SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)

Irregularidade:	Observação:
------------------------	--------------------



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



RELATO DE VISTORIA

#A.35-6.4: ART/RRT do SPDA Exigir que toda a ART/RRT possua no campo OBSERVAÇÕES a seguinte descrição: Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado conforme ABNT NBR 5419:2015.	
#A.35-6.6: Documentação - Laudo de Continuidade Elétrica do SPDA Exigir o Laudo de Continuidade Elétrica do SPDA devidamente preenchido com todas as informações solicitadas;	

Medida de SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Irregularidade:	Observação:
288 - MEDIDAS COMPLEMENTARES:	TROCAR LUMINÁRIA QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO INSTALAR LUMINÁRIA NA ÁREA DE VIVÊNCIA.

Medida de SAIDAS DE EMERGENCIA

Irregularidade:	Observação:
#A.11-5.3: Guardacorpo Verificar, quando for o caso, se os afastamentos entre as longarinas possuem distância mínima de 15 cm;	FECHAR ESPAÇAMENTO NO GUARDA CORPO DA ÁREA DE VIVÊNCIA E ESCADA. SINALIZAR PASSAGEM COM FITA DE BALIZAMENTO PARA SINALIZAR TETO BAIXO. CONFERIR SE ESCADA QUE DESCE DA ÁREA DE VIVÊNCIA NO PROJETO.

Medida de SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

Irregularidade:	Observação:
#A.29-4.4: Documentação - ART / RRT Exigir que toda a ART/RRT possua no campo OBSERVAÇÕES a seguinte descrição: As manutenções e serviços realizados do Sistema de Alarme de Incêndio foram executados conforme NT 17 do CBMES e NBR 17.240;	MANUTENIR ALARME DE INCÊNDIO.

Medida de SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES

Irregularidade:	Observação:
30 - Nota fiscal de compra ou de manutenção.	
31 - Relatório de Inspeção.	

Medida de SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES E MANGOTINHOS

Irregularidade:	Observação:
#A.25-9.4: Documentação Exigir que toda a ART/RRT possua no campo OBSERVAÇÕES a seguinte descrição: Serviço de instalação do Sistema de Hidrantes realizado conforme NT 15 do CBMES;	A BOMBA DE INCÊNDIO NÃO FUNCIONOU NO MOMENTO DA VISTORIA,FAZER MANUTENÇÃO NA BOMBA.
#A.25-6.6: Hidrante de Parede - Componentes Verificar se o comprimento da mangueira está conforme indicado em planta;	CORRIGIR COMPRIMENTO DAS MANGUEIRAS DEVEM SER DOIS HIDRANTES DE PAREDE COM 30 M E UMA CAIXA COM MANGUEIRAS DE 20 M .

O responsável pela edificação tem um prazo de 30(trinta) dias para cumprir as exigências e requerer a devida conferência.



Nº Funcional:

2691248

Agente Fiscalizador:

CLEL VIANA NOGUEIRA

Data Relato no Sistema:

25/06/2025 20.46.38

